

**FeP**

Datum izdaje: 01.09.1995

Sprememba: 01

Datum veljave: 01.11.2001

1. NAMEN UPORABE

FeP se uporablja pri proizvodnji SL za doseganje željene kemične sestave.

2. SPLOŠNE KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Priloženi atesti morajo ustrezati specifikaciji kakovosti.

3. LASTNOSTI MATERIALA**4. EMBALAŽA, PAKIRANJE, TRANSPORT**

FeP se dobavlja v razsutem stanju. Pošiljka mora prispeti suha, velikost kosov 1-100 mm oz v obliki blokov teže do 4 kg.

5. JAMSTVO KAKOVOSTI

Za vsako pošiljko zahtevamo atest preverjene kakovosti na:

- vsebnost P
- velikost kosov

6. NAČIN PREVZEMA

Leguro FeP bo prevzela vhodna kontrola LIVAR-ja d.d.

7. KONTROLNI POSTOPEK

Ob prevzemu se vrši vizuelni pregled preloma in izmeri se velikost kosov. Kemično analizo pa v primeru spora opravi zunanja institucija.

8. NAČIN MERITVE**KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI, VREDNOST, NAČIN MERITVE**

NAZIV: FeP

KARAKTERISTIKE KAKOVOSTI	VREDNOST	NAČIN PREVERJANJA
Vsebnost P	22 - 27 %	atest
Velikost kosov	1-100 mm ali bloki do 4 kg	atest atest, tehtnica